

# ZONA DE TALLERES

## IMPORTANTE



**SÓLO PERSONAL  
AUTORIZADO**



**NO FUMAR**



**NO COMER NI  
BEBER**



**NO ANULAR LOS  
DISPOSITIVOS DE  
SEGURIDAD**

**PROHIBIDO MANIPULAR EQUIPOS DE TRABAJO SIN  
AUTORIZACIÓN NI CAPACITACIÓN**

## EN TALLERES DE SOLDADURA




**PELIGRO  
RADIACIONES  
ULTRAVIOLETA  
EN SOLDADURA**



**RIESGO DE INCENDIO**

**PROHIBIDO FUMAR  
Y ENCENDER FUEGO**



**RIESGO ELÉCTRICO**

## USO OBLIGATORIO EN FUNCIÓN DE LA TAREA



**GAFAS O  
PANTALLA**



**GUANTES**



**ROPA  
PROTECTORA**



**PROTECCIÓN  
RESPIRATORIA**



**CALZADO DE  
SEGURIDAD**



**PROTECCIÓN  
AUDITIVA**